

תעודת בדיקה מספר 7253202944
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : ע.ג ג'אן אור בע"מ ח.פ. : 515739241
מענו : פלטין 3 ראשון לציון
תאריך ההזמנה : 2022/02/24

תאור המוצר

לוחות זכוכית בטיחות - זכוכית מחוסמת מיובאת עובי קטן מ"מ -12
הדגם הנבדק : 10MM זכוכית בטיחות מחוסמת
יצרן : CAMGLASS
ארץ יצור : טורקיה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2022/02/27 בשעה: 08:00 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 13

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 938 חלק 3 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות, מדצמבר 1998, גליון תיקון מספר 1 מפברואר 2006

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 2 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:
זכוכית בטיחות מחוסמת
10MM
מתאימה לסיווג :
A

2022/02/27

תאריך הפקת תעודה

אבי ממון תפקיד ראש מדור

שם המאשר:

ת ע ו ז ת ב ד י ק ה מ ס פ ר 7253202944

2

2

1953 - "

12

מספר סעיף	תאור סעיף	הערה	מסקנה
2.1.1	סימון לוח זכוכית בטיחות	CAMGLASS TEMPERED A	מתאים
2.1.2	סימון האריזה	כנדרש בסעיף	מתאים
3.3	עיקוש וקימור	עיקוש וקימור מקס ' - אורך: 0.06 , רוחב: 0.03 מ"מ .	מתאים
3.4	עובי הלוח	עובי הלוחות : 9.90-9.95 מ"מ.	מתאים
3.5	פגמים בלוח	כנדרש בסעיף	מתאים
4.2	איכות החיסום	נמצאו 88 רסיסים בריבוע של 50x50 מ"מ	מתאים
4.3.5.1.1	חוזק בהולם (סיווג C)	דוגמא מס 1 : לא נשבר . דוגמא מס 2 : לא נשבר . דוגמא מס 3 : לא נשבר . דוגמא מס 4 : לא נשבר .	מתאים
4.3.5.1.2	חוזק בהולם (סיווג B)	דוגמא מס 1 : לא נשבר . דוגמא מס 2 : לא נשבר . דוגמא מס 3 : לא נשבר . דוגמא מס 4 : לא נשבר .	מתאים
4.3.5.1.3	חוזק בהולם (סיווג A)	דוגמא מס 1 : לא נשבר . דוגמא מס 2 : לא נשבר . דוגמא מס 3 : לא נשבר . דוגמא מס 4 : לא נשבר .	מתאים
4.4	חוזק הלחיצה של פאות הלוח ושפותיו		לא ישים
5.1	עמידות הציפוי הקרמי		לא ישים
5.1.1	בדיקת התאמה בהתפשטות		לא ישים
5.1.2.1	בדיקת נקבוביות		לא ישים
5.1.2.2	בדיקת עמידות באלקלים		לא ישים
5.1.2.3	בדיקת עמידות בחומצה		לא ישים
5.2	עמידות בטמפרטורה גבוהה		לא ישים
5.3	עמידות בתנאי אקלים		לא ישים